

Mastekran i udu

Wiren i hejsen er knust og skal erstattes med en ny.

Havneudvalget (Ole S.) arbejder på sagen, og kranen forventes køreklar igen om ca tre dage.